® 日本国特許庁(JP)

40特許出顧公開

昭60-136059 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)7月19日

G 11 B 19/04

6743-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称 磁気ディスク装置

> **创特** 願 昭58-251422

29HH 顧 昭58(1983)12月24日

69条 明 者

川崎市高津区久地790 ジェコー株式会社内

の発明 者 字 賀 耕三

川崎市高津区久地790 ジェコー株式会社内

川崎市高津区久地790 ジェコー株式会社内

の発明 者 彰 — 三ッ木 の出類人 ジェコー株式会社

川崎市高津区久地790

1. 発明の名称

磁気ディスク装置

2. 特許請求の範囲

ディスクが祖気ディスク装置にセットされて いることを検出するメディアセンサーと、ディ スクのインデックスホールに対応する位置に設 けられたインデックスセンサーと、ディスクの 排出手段と、前記インデックスセンサーの信号 が異常信号を発生させた時、前記ディスクの排 出手段を駆動させるCPUから構成され、上記 インデックスセンサーの異常信号により、ディ スクを自動的に排出させることを特徴とする磁 気ディスク装盤。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、磁気ディスク装置、詳しくは、フ レキシブルディスクカートリッジ(以下、「デ ィスク」と略す。)が、組織の方向や、表裏を「 誤って挿入したり、ハードセクターのディスク

を誤って挿入した時、自動的にディスクを排出 するようにした磁気ディスク装置に関するもの

(從來技術).

従来、磁気ディスク装置にディスクを誘って. 挿入(正方形である為、挿入する際に収機及び 表裏の親りを起こしやすい。)した傷合、又は、 ハードセクターのディスクを誤って挿入した場 合は、当然の事ながら、設出し、書込みが出来 ないが、この場合、単に「統出し(又は書込み) エラー」と表示されるのみで、ディスクのセッ ト方法を関連っているのか、磁気ディスク装置 が故障しているのか、又は、コンピュータが故 飾しているのか等、表示された「エラー」の原 因は、簡単に判別が出来なかった。

(発明の目的、主たる構成)

本発明は、上記の欠点を除去するもので、デ ィスクが、前足したように載って挿入された糖 合、これを磁気ディスク装置内の、インデック スセンサーの検出信号によって判別し、該検出

信号によってソレノイドを駆動させ、クランプ機関のクランプを解験し、ディスクを自動排出させるようにしたものであり、ディスクの製料入や、ホスト側のコンピュータの異常を、操作者がすぐに判るようにしたことを目的とするものである。

(実施例)

以下、実施例を示す図面を用いて、この発明 を詳細に説明する。

第1図は、この発明の実施例を示す回路図である。

1 は、マイクロプロセッサ(以下、CPU)で、ディスク2 が磁気ディスク装置3 にセットされていることを検出するメディアセンサー4 と、ディスク2 のインデックスホール5 に対応する位置に設けたインデックスセンサー6 、及び、図示省略のクランプ機構を作動させディスク2を掛出するソレノイド7 がトランジスタ8 を介して接続される。

鉄CPU1 は、インデックスセンサー6 の検

出信号が所定の信号(通常 166.7 mS)であるかどうかを判別し、異常信号と判別した時、前記トランジスタ8 を駆動させる。

第3回は、磁気ディスク装置3の平面倒である。

ディスク2 が正しく挿入された場合は、インデックスホール5 とインデックスセンサー6 の位置が一致し、因示省略のモータにより、ディスク2 が回転し、クランプされると、インデックスセンサー6 に信号(インデックスパルス)が発生する。

ところが、ディスク2 を関挿入(例えば表度を誤って挿入)した場合は、インデックスセンサー6 の位置にインデックスホール5 が位置しないため、インデックスパルスが発生しない。つまり、メディアセンサー4 が、ディスク2 の挿入を検出しても、インデックスセンサー6 からのパルスが所定の信号を発生しない場合は、CPU1 はトランジスター8 を動作させ、ソレノイド7 を駆動させてクランプを解除しディス

ク2 を排出させる。

次に、第4因に示すフローチャート関に基づ いて動作を説明する。

磁気ディスク装置3 は、電源が入ると、まず、 ディスク2 が挿入されたかどうかを、メディア センサー4 により判別する。

ディスク2 が挿入されると、メディアセンサー4 の検出信号がCPU1 に伝達され、図示者略のモータがディスク2 を図転させ、飼詩に、ディスク2 は、図示省略のクランプ機構によってクランプされる。

また、ディスク2 が組積、表裏共に正しく挿入された場合は、インデックスセンサー6 から正常な信号(通常 166.7 mS)がCPU1 に伝達され、因示省略の磁気ヘッド機構が動作し、ディスク2 のアクセス(統出し、又は、書込み)が行われる。

上記アクセスが完了し、図示省略の手動排出 スイッチが押されると、CPU1 によってソレ ノイド 7 が駆動しクランプが解散されてディス

ク2 が排出される。

もし、ディスク2 が組装の方向や、裏裏を似って挿入された場合は、メディアセンサー4 によって、ディスク2 のクランプまでは、前記の通りに行なわれるが、CPU1 は、インデックスセンサー6 からの信号が所定の 166.7 mSの信号と異なる(無信号)ことを判別し、ソレノイド7 を駆動させてクランプを解散して、ディスク2 を排出させる。

(発明の効果)

ことが出来る。又、インデックスホールがセクター分だけあるハードセクタディスクを訳まって挿入した場合や、モータが故障した場合もインデックスセンサーの検出信号が前記所定の信号と異なることをCPUが判別して、ディスクを自動的に排出するために、操作者は異常がすぐに検知できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本案の実施例を示す回路図、第2 図はディスクの平面図、第3 図は磁気ディスク装置の平面図、第4 図面は動作を示すフローチャート図である。

1 ··· C P U 、 2 ··· ディスク、 3 ··· 磁気ディスク 装置、 4 ··· メディアセンサー、 5 ··· インデックス ホール、 6 ··· インデックスセンサー、 7 ··· ソレノ イド、 8 ··· トランジスタである。

特許出願人 ジェコー株式会社

